

DATENBLATT

RIC

Harzinfusionsanschluss

BESCHREIBUNG

Die Airtech Resin infusion connectors (RIC) stellen eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit dar, die Vakuum-Sammelleitung und die Harzkanäle durch die Vakuumfolie hindurch anzuschließen, bei Harzinfusion bei niedrigen Temperaturen.

TECHNISCHE DATEN

Materialart

Polyethylen UHMW

Maximale Gebrauchstemperatur

80 °C

ABMESSUNGEN

| Produktnummer | Schlauchverbindung | Spiralschlauchverbindung |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| RIC 12 | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
| RIC 58 | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll |
| RIC 34 | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |



BEMERKUNGEN

- > Wählen Sie den RIC passend zum Schlauch und Spiralschlauch aus, positionieren ihn entsprechend und schließen den Vakuumsack.
- > Schneiden Sie den PE-Schlauch in spitzem Winkel an und umwickeln ihn oberhalb des Schnittes mit Vakuumdichtband.
- > Vakuumfolie über dem RIC glatt ziehen. Stechen Sie den Schlauch durch die Vakuumfolie, mit dem Dichtband abdichten.

Letztes Update : 2010-12-10

Kapitel : [Produkte für die Harzinfusion](#)