

Abreißgewebe 90 g/qm Leinen

Abreißgewebe 90 g/m² Leinen aus Polyamid 6.6 wird als letzte Lage im Laminat verwendet. Nach dem Abreißen hinterlässt es eine fein strukturierte, raue, staubfreie Oberfläche auf Epoxid- oder Polyesterharz-Laminaten, die hervorragend zum Verkleben, Laminieren und Beschichten geeignet ist.

Der rote Kennfaden ist ein optischer Schutz, damit das Abreißgewebe keinesfalls im Laminat verbleibt!

Für Faserverbundformteile im Bereich, Schiffs- und Bootsbau, Motorsport, Modellbau und Windkraft.



ÜBERSICHT

- Bindung: Leinwand
- Einsatztemperatur bis 210 °C
- geeignet für Epoxid- und Polyesterharze
- Farbe: weiß
- Kennfaden: rot

Konstruktion:	Kette:	Schuss:
Material:	PA 6.6	PA 6.6
Feinheit:	235 dtex	235 dtex
Einstellung (Fd./cm):	18	18

Eigenschaften:	Verw.	Einheit:	Sollwert:	+/-	Toleranz
Flächengewicht		g/m ²	90	+/-	10
Dicke		mm	0,18	+/-	0,05
Höchstzugkraft	Kette/Schuss	N/5 cm	1200/1200	+/-	min.
Höchstzugkraft-Dehnung	Kette/Schuss	%	22/19	+/-	6

VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Abreißgewebe ist vor der Weiterverarbeitung im möglichst spitzen Winkel langsam „abzureißen“ bzw. zu entfernen.

LIEFERFORM

Bezeichnung	Breite	VE	Artikelnummer
Abreißgewebe 90 g/qm Köper	100 cm	1 qm	4ab090l.10001
		5 qm	4ab090l.10005
		10 qm	4ab090l.10010
		20 qm	4ab090l.10020
		50 qm	4ab090l.10050
		100 qm	4ab090l.100r
		150 qm	4ab090l.150r
Abreißgewebeband 90 g/qm Köper	4 cm 10 cm 15 cm 50 cm	100 lfm/Rolle	4abb090l.04r
		100 lfm/Rolle	4abb090l.10r
		100 lfm/Rolle	4abb090l.15r
		100 lfm/Rolle	4abb090l.50r

VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Das Abreißgewebe kann in ungeöffneten Gebinden, in trockenen Räumen bei einer Raumtemperatur von 8–25 °C gelagert werden.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.