

Wachstrennmittel GP pastös

Trennmittel für EP-/UP-Harze

Wachstrennmittel GP pastös ist ein Trennmittel für Polyurethan- und Epoxidharze. Hergestellt für den Handauftrag, um poröse, offenporige, raue Oberflächen zu schließen und eine leichte Entformung zu gewährleisten.



ÜBERSICHT

- siliconfrei
- ausgezeichnete Trennwirkung
- problemlos zu verarbeiten, mit einem Lappen leicht aufzutragen
- gut polierbar
- kurze Abluftzeit
- Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
- sparsam im Verbrauch

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN				
Zusammensetzung				Wachskombination
Farbe				weiß
Viskosität				pastös
Dichte bei 20 °C	DIN 51757		g/cm ³	0,80
Flammpunkt	Literaturwert		°C	> 24
Verbrauch			pro m ²	50–100 g

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor der Verarbeitung sollte das Trennmittel auf Raumtemperatur gebracht werden. Die Formoberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lack- und Versiegler-schichten sollten gut getrocknet bzw. gehärtet sein. Wachstrennmittel GP pastös mit Pinsel oder Lappen auftragen.

Nach dem Auftragen muss das Trennmittel 10–15 Minuten ablüften und anschließend auspoliert werden.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Wachstrennmittel GP pastös	1 kg Dose	8t100.01
	20 kg Hobbock	8t100.20

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag, sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern – keine Textilien – getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.goessl-pfaff.de im jeweiligen Produkt.

LAGERUNG

Das Produkt muss vor Kälte und Hitze geschützt werden.

Lagertemperatur zwischen 10–30 °C, in ungeöffneten Originalgebinden.

Das Verfallsdatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.